

## 新北市大嵙國小 112 學年度地下室漏水修繕照片



發現地下室涵管漏水需修繕止漏（施工前）



截斷水管止漏（施工中）




已停止漏水狀況（施工後）



## 新北市大炭國小 112 學年度廁所漏水修繕照片



發現廁所漏水需進行修繕更換（施工前）



開挖捉漏（施工中）再行填補缺口（施工後）





## 三年五班地板修繕照片



地板已磨損及塌陷需修繕更換（施工前）



先將櫃子移開，以利施作（施工中）



訂定新的木板（施工後）