

大炭國小 114 年度專業庶務委外施工照片（1-7 月）

工項：操場紅磚階梯破損修護



紅磚破損計約 25 處，危險待修護



114.2.25 施作完工

工項：401 班門板及健康中心燈座設置

施工前：



健康中心新裝設燈座
施工後：



401 班門板裝設壓克力板



114.1.23 完工

工項：504 班漏水及一樓學務處旁側所拉門




施作拉門原因：增加隱密、防止觀感不佳，友善性別環境



504 班頂樓漏水施作防水層防漏，改善教學環境（114.2.25 完工）

工項：幼兒園一樓走廊防水工程



幼兒園一樓外走廊，每逢下雨，走廊積水，解決之道：三樓漏水管外接及二樓之遮雨棚清除樹葉及填封作業（114.3.19完工）


工項：校史室及校長室風扇更新照片



葉片風扇年久異音及晃動嚴重



全面更新崁入式風扇安裝



校史室及校長室已全面更新崁入式風扇（114.5.10 完工）

工項：B 棟四樓南側無障礙男廁廁所漏水工程

施工前（漏水更換）



施工中



施工後（114.6.25 完成）

B 棟四樓東側無障礙女廁廁所漏水工程 (1140618)



施工中



施工後

工項：B 棟校舍屋頂及地下室停車場清淤



屋頂兩側天溝清除雜草及淤泥，改善班級漏水問題



地下室停車場清淤，改善雨季容易積水問題（114.6.26 完工）