

大崁國小 111 學年度修繕（含復原）工程成果照片

- 1、屋頂邊溝底防水工程修繕 9.87 萬
- 2、112 年度消防安全設備改善案 17.7 萬。
- 3、四樓漏水高壓灌注 5.9 萬及地下室清淤及漏水工程 4.1 萬。
- 4、0223 鄰近工廠失火--災後環境復原及清潔工作 22.6 萬

## 附件一、屋頂邊溝底防水工程修繕

施工前照片：



屋頂漏水至地下室管道間及地下室積水

施工中照片：



1 屋頂施作防水漆 2 增設排水管

施工後照片：



泥作重新鋪面



屋頂屋瓦破損處理

## 附件二、112 年度消防安全設備改善案


### 滅火器更新



### 避難器具設備更新及標示燈安裝



### 地下室泡沫滅火器查修及警報增設器安裝




### 附件三、四樓漏水高壓灌注及地下室清淤及漏水工程



四樓圖書館、綜合教室及情境教室天花板打入發泡劑防止漏水

### 地上室清淤



專業清淤（含廢氣物運除）

### 學務處後方防漏水泥施作



發現漏水由此處破洞而入

完工圖，地下室不再漏水

附件四、0223 鄰近工廠失火--災後環境復原及清潔工作



112. 2. 23 鄰近輪胎行失火，濃煙四起，空污嚴重



2. 24 長官視察及進行初步復原清潔工作



清潔公司進行班上清潔 47 間

窗簾清洗計 45 間