

大崁國小 110 學年度申請市府災損補助成果照片

1、1024 災損 B 棟建築鋼筋外漏修復計畫 9.87 萬

2、0103 災損 B 棟外牆磁磚脫漏修繕計畫 13.1 萬。

3、地下室儲藏室漏水補助 9.95 萬。

完成日期：110 年 10 月~111 年 5 月

附件一、1024 災損 B 棟建築鋼筋外漏修復整平計畫

施工前照片：



外牆鋼筋外露及石塊脫落

施工中照片：



1 脫落外牆打除整平 2 鋼筋上防銹漆工程

3、廢棄物運除

施工後照片：



外牆抵石子工程



協助學校斜坡復原




附件二、災損 B 棟外牆磁磚脫漏修繕計畫

施工前：



施工中：




施工後：



附件三、地下室儲藏室漏水改善工程計畫

施工前：



施工中：



施工後：

